

Les terrils du Nord - Pas de Calais

Référencement du terri

| | |
|--------------------------|----------------------|
| APPL - N° du terri | T064 |
| DENO - Nom usuel du site | Cendres de Vermelles |
| COM 1 - Commune 1 | VERMELLES |
| COM 2 - Commune 2 | CAMBRIN |
| COM 3 - Commune 3 | CUINCHY |
| Intercommunalité 1 | Artois Comm |
| Intercommunalité 2 | |
| Département | Pas-de-Calais |

Typologie de terri

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DATE - Date d'édification | 1958 |
| JDAT - Justification date | Centrale de Violaines |
| Concession minière | Béthune (Grenay) |
| AUTR - Compagnie | Béthune |
| AUTR - Groupe (1946) | Béthune |
| Unité de Production (1970) | U.P. Lens |
| Secteur (1978) | Secteur Ouest |
| Siège (1980) | Siège 19 de Lens |
| Origine des produits | Centrale |
| Propriétaire (ou futur) | EPF-TSA |
| Gestionnaire | EPF-TSA |
| Type de gestion | Aucune |

Caractéristiques particulières du terri

Terri - monumental
 Terri - nature
 Terri - signal
 Terri - mémoire
 Terri - loisirs

Forme du terri originel

Etat du terri

Intact
 Disparu
 Conflit sur le devenir
 Exploité
 Echéance:
 Requalifié

Type de requalification

Terrassement
 Dépollution
 Pré-verdissement
 Intervention douce

Maître d'ouvrage requalification
 Maître d'oeuvre requalification
 Agence

Aménagé

Type d'aménagement

Parc de loisirs
 Espace nature
 Zone d'activités

autre

Etat d'avancement

Maître d'ouvrage aménagement

Maître d'oeuvre aménagement

Caractéristiques physiques

| | Classes | |
|----------------------------|---|---|
| Surface (ha) | <input type="text" value="17,82"/> | <input type="text"/> |
| Volume10 ³ (m3) | <input type="text" value="868"/> | <input type="text"/> |
| Hauteur (m) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Type de schistes | <input type="text" value="Scories"/> | |
| Granulométrie | <input type="text" value="Pulvérulente"/> | |
| Combustion isolée | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |
| Pollution isolée | <input type="checkbox"/> Oui | <input checked="" type="checkbox"/> Non |

Site / Situation / Accessibilité

| | |
|--------------------------|---|
| Situation géographique | <input type="text" value="Rural"/> |
| Caractéristiques du site | <input type="text" value="Accès interdit"/> |
| Accessibilité physique | <input type="text" value="Chemin"/> |

Usages

Sportif
 Nature
 Chasse
 Evénementiel
 Loisirs de proximité
 Support éducatif et pédagogique

Dégradations

Vandalisme
 Occupation sauvage

Statut écologique

ZNIEFF I
 ZNIEFF II
 ZICO
 ZPS
 Natura 2000
 Arrêté de protection de Biotope

Autre procédure de protection

Urbanisme

Inscription POS / PLU

Qualification écologique du terri

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valeur écologique des terrils de l'EPF (129 sites diagnostiqués) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Typologies passées

Inventaire des terrils de 1969
 Catégorisation de 1977
 Chartre des terrils de 1992
 Qualification paysagère des terrils EPF de 1999

Observations

| | |
|------------|----------------------|
| Document 1 | <input type="text"/> |
| Document 2 | <input type="text"/> |
| Document 3 | <input type="text"/> |
| Document 4 | <input type="text"/> |